

比良雪稜会

2020年度 第21回 比良山系の飲み水調査 水質検査結果一覧

採水日 2020年11月3日

検査日 2020年11月5日～11月7日

(検査機関 (株)環境測定サービス)

| 番号 | 採水場所 (飲み水場) | 色度 | 濁度 | 臭気 | 味 | pH | 亜硝酸態窒素 (mg/L) | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) | 塩化物イオン (mg/L) | 全有機炭素 (TOC) (mg/l) | 鉄 (mg/l) | マンガン | カルシウム、マグネシウム (硬度) | 一般細菌 個/mL | 大腸菌 | 判定 |
|---------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----|-----|
| 1 | 権現山栗原登山口の湧水 | 1 未満 | 0.1 未満 | なし | なし | 7.0 | 0.004 未満 | 0.6 | 3.0 | 0.3 未満 | 0.01 未満 | 0.005 未満 | 26 | 3 | 不検出 | 適合 |
| 2 | 金毘羅道の湧水 | 1 未満 | 0.1 未満 | なし | なし | 7.4 | 0.004 未満 | 0.3 | 2.6 | 0.3 未満 | 0.01 未満 | 0.005 未満 | 14 | 0 | 不検出 | 適合 |
| 3 | 白滝谷登山口の湧水 | 1 未満 | 0.1 未満 | なし | なし | 7.5 | 0.004 未満 | 0.2 | 3.2 | 0.3 未満 | 0.01 未満 | 0.005 未満 | 21 | 0 | 不検出 | 適合 |
| 4 | 大橋の摺鉢の湧水 | 2 | 0.3 | なし | なし | 7.1 | 0.004 未満 | 0.4 | 2.7 | 0.3 未満 | 0.03 | 0.005 未満 | 16 | 3 | 不検出 | 適合 |
| 5 | 荒川峠道の湧水 | 1 未満 | 0.1 未満 | なし | なし | 7.2 | 0.004 未満 | 0.3 | 2.7 | 0.3 未満 | 0.01 未満 | 0.005 未満 | 14 | 3 | 不検出 | 適合 |
| 6 | 八雲ヶ原の流水 | 9 | 0.3 | なし | ／ | 6.8 | 0.004 未満 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0.02 | 0.005 未満 | 1 未満 | 6 | 検出 | 不適合 |
| 水道水質基準値 | | 5度 以下 | 2度 以下 | 異常 なし | 異常 なし | 5.8～ 8.6 | 0.04 以下 | 10 以下 | 200 以下 | 3 以下 | 0.3 以下 | 0.05 以下 | 300 以下 | 100 以下 | 不検出 | — |

※ 湧水5ヶ所は“大変素晴らしい水質ですので、安心して飲用ください”との事です。

※ 「八雲ヶ原の流水」は今回大腸菌が検出されたことと、色度が前年同様に基準値オーバーで 不適合の判定となりました。