

2025年度 第26回 比良山系の飲み水調査
水質検査結果一覧

採水日 2025年11月 4日
検査依頼日 2025年11月 5日
検査機関 (株)エスク横浜分析センター

番号	採水場所 (飲み水場)	採水 時間	水温 ℃	気温 ℃	硝酸態 窒素及び亜硝酸 窒素 (mg/L)	亜硝酸 態窒素 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	有機物 (TOC)	一般 細菌 個/mL	大腸菌	pH	味	臭気	色度	濁度	判定
1	八雲ヶ原 の湧水	11:04	8	8	0.3	0.004 未満	5.0 未満	0.6	16	陽性	7.0	—	異常 なし	3.8	0.2	不適合
2	荒川峠道 の湧水	11:35			0.2	0.004 未満	5.0 未満	0.3 未満	2	陰性	7.4	異常 なし	異常 なし	0.5 未満	0.2 未満	適合
3	権現山 栗原登山口 の湧水	10:00	12	12	0.6	0.004 未満	5.0 未満	0.3 未満	0	陰性	7.2	異常 なし	異常 なし	0.5 未満	0.2 未満	適合
4	金毘羅道 の湧水	12:52	10.5	10	0.4	0.004 未満	5.0 未満	0.3 未満	0	陰性	7.4	異常 なし	異常 なし	0.5 未満	0.2 未満	適合
5	白滝谷 登山口 の湧水	8:30	10.5	7.5	0.2	0.004 未満	5.0 未満	0.3 未満	0	陰性	7.5	異常 なし	異常 なし	0.5 未満	0.2 未満	適合
6	正面谷 の湧水	14:11	10.5	10	0.8	0.004 未満	5.0 未満	0.3 未満	0	陰性	7.6	異常 なし	異常 なし	0.5 未満	0.2 未満	適合
水道法に基づく水質基準					10 以下	0.04 以下	200 以下	3 以下	100 以下	不検出	5.8～ 8.6	異常 なし	異常 なし	5 以下	2 以下	—

飲料水ビル管法11項目 による飲料水検査です。
八雲ヶ原の沢水は、昨年は適合でしたが、今回は大腸菌が陽性で不適合でした。
湧水は5ヶ所すべてが適合でした。